







Juiste installatie elektriciteitsbuisjes








Juiste installatie elektriciteitsbuisjes





Juiste installatie

Elektriciteitsbuisjes GOED geïnstalleerd





Juiste installatie

Elektriciteitsbuisjes liggen ONDER de smeervloer



Onjuiste installatie

Elektriciteitsbuisjes liggen BOVEN de smeervloer i.p.v. eronder






Juiste installatie

Elektriciteitsbuisjes op goede lengte dus plaats voor de thermostaat



Onjuiste installatie


Doordat de elektriciteitsbuisjes te lang zijn, is er geen plaats voor de thermostaat





Juiste installatie

Elektriciteitsbuisjes GOED aangelegd: voldoende ruimte.



Onjuiste installatie

Elektriciteitsbuisjes FOUT aangelegd: te hoog boven de smeervloer





Juiste installatie

Voldoende ruimte in de smeervloer voor de elektriciteitsbuisjes



Onjuiste installatie

Geen ruimte in de smeervloer voor de elektriciteitsbuisjes





Onjuiste installatie

Elektriciteitsbuisjes liggen te hoog boven cementvloer



Onjuiste installatie

Elektriciteitsbuisjes zijn verstopt met cement: onbruikbaar

